

NOTER:

Mål: 1:22000

Boringerne er afsat i forhold til terræn, som anvist på plan.

SIGNATURER:

Lagfølgeboring:

Terrænkote

Boring nr.

Sag: 13.G0111.01	**Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.**				
Boring: LF1 - LF12		**Boret af: SH**	**Dato: 22.02.2013**		
Udarb. af: KT	**Kontrol: HH**	**Godkendt: HH**	**Dato: 07.03.2013**	**Bilag: 1**	**Side: 1/1.**
JYSK GEOTEKNIK A/S		Sallingsundvej 4 6715 Esbjerg N.	Tlf.: 75143022 Fax: 75143023	SITUATIONSPLAN	

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Østergade 130
6900 Skjern
Tlf.: 96 74 85 00
www.rsforsyning.dk

Projekt: 141-002 Lambæk-Skjern Transportledning

Projektleder: erkj

Tegner: anch

Kotesystem: DVR90

Fil: vandLambkSkj.dgn

Entreprise 2og 3

Tegn. nr: E.10

Mål: 1:22000

Dato: 8. jan. 2013

Rev.:

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, enk. grus, gulbrunt, kfr.	Fl	Pg/ Sg
1		-1			2	LER, sandet, enk. grus, lamineret, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
					3	LER - -	Fl	Sg
2		-2			4	LER, sandet, enk. grus, lamineret, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
					5	LER, st. sandet, sv. gruset, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
3		-3			6	LER, st. sandet, sv. gruset, jernudfl., rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
					7	SAND, mest mellem, ringe sorteret, enkelte lerklp., sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl/ Sm	Sg
4	Tør 130306	-4			8	SAND, mest mellem, ringe sorteret, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Sm	Sg
5		-5						
		-6						



Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF1

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 2 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:16:16



Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	MULD, iflg. boreformand		
1	LER, st. sandet, gruset, muldet, brunt, kfr.	Fl	Pg/ Sg
2	SAND, usorteret, leret, sv. gruset, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
3	SAND, fint - mellem, sorteret, enk. grus, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
4	SAND - -	Fl	Sg
5	SAND, usorteret, leret, st. gruset, gråt, kfr.	Fl	Sg
6	LER, st. sandet, gruset, gråt, kfr.	Fl	Sg
7	LER - -	Fl	Sg
8	LER: MORÆNELER, sandet, siltet, sv. gruset, lamineret, mørkt gråt, kfr.	Fl/ Gl	Sg/ Gc

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF2

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 3 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:19:12



Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
0				MULD, iflg. boreformand		
			1	SAND, usorteret, leret, gruset, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
-1			2	SAND, ringe sorteret, sv. leret, gruset, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
			3	SAND, mellem, ringe sorteret, sv. leret, sv. gruset, gulbrunt, kfr.	Fl/ Sm	Sg
-2			4	SAND - -	Fl/ Sm	Sg
			5	GRUS: MORÆNEGRUS, usorteret, leret, st. sandet, gulgråt, kfr.	Fl/ Gl	Sg/ Gc
-3			6	GRUS: MORÆNEGRUS - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
			7	GRUS: MORÆNEGRUS - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
-4			8	GRUS: MORÆNEGRUS - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
-5						
-6						

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF3

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 4 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - IGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:19:24



Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
0			1	MULD: LER, sv. sandet, enk. grus, mørkt gråbrunt, kfr.		Pg
-1			2	LER, sandet - st. sandet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
			3	LER, sandet - st. sandet, sv. gruset, lamineret, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
-2			4	LER, sandet, sv. gruset, lamineret, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
			5	LER - -	Fl	Sg
-3			6	LER, sandet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
			7	LER - -	Fl	Sg
-4			8	LER, sandet, enk. grus, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
-5						
-6						

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF4

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 5 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:20:02

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, gulbrunt, kfr.	Fl	Pg/ Sg
1		-1			2	LER, sandet - st. sandet, enk. grus, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
					3	LER, sandet, sv. gruset, lamineret, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
2		-2			4	LER: MORÆNELER, sandet, sv. gruset, gråt, kfr.	Fl/ Gl	Sg/ Gc
					5	LER: MORÆNELER - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
3		-3			6	LER: MORÆNELER - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
					7	LER: MORÆNELER - -	Fl/ Gl	Sg/ Gc
4	Tør 130306	-4			8	LER: MORÆNELER, sandet, sv. gruset, jernudfl., gråt, kfr.	Fl/ Gl	Sg/ Gc
5		-5						
		-6						



0 10 20 30 W (%)

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF5

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 6 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:20:16

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, sandet, enk. grus, enk. muldstriber, gulbrunt, kfr.	Fl	Pg/ Sg
1		-1			2	LER, st. sandet, sv. gruset, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
					3	SAND, fint, velsorteret, enkelte lerklp., gult, kfr.	Sm	Sg
2		-2			4	SAND, fint, velsorteret, sv. leret, gult, kfr.	Sm	Sg
					5	SAND - -	Sm	Sg
3		-3			6	SAND, fint, velsorteret, sv. leret, sv. siltet, lyst gulgråt, kfr.	Sm	Sg
					7	SAND - -	Sm	Sg
4		-4			8	SAND - -	Sm	Sg
5		-5						
		-6						





Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF6

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 7 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:20:32

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	GRUS, sv. leret, st. sandet, gråbrunt, kfr.	Fl/ Sm	Sg
1		-1			2	SAND, ringe sorteret, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl/ Sm	Sg
					3	SAND, mest mellem, ringe sorteret, sv. leret, sv. siltet, gruset, gulbrunt, kfr.	Fl/ Sm	Sg
2		-2			4	SAND, sorteret, sv. leret, sv. siltet, gulbrunt, kfr.	Sm	Sg
					5	SAND, fint, velsorteret, gulgråt, kfr.	Sm	Sg
3		-3			6	SAND - -	Sm	Sg
					7	SAND - -	Sm	Sg
4	130306 Tør 130222	-4			8	SAND, fint, velsorteret, jern og mangan udfældninger, brungult, kfr.	Sm	Sg
5		-5						
		-6						

0 10 20 30 W (%)

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF7

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 8 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - IGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:21:08

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, gruset, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
1		-1			2	LER, st. sandet, sv. gruset, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
					3	LER, sandet - st. sandet, sv. gruset, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
2		-2			4	LER, sandet, sv. gruset, lamineret, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
					5	LER, st. sandet, sv. gruset, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
3		-3			6	LER - -	Fl	Sg
					7	LER - -	Fl	Sg
4	Tør 130222	-4			8	LER - -	Fl	Sg
5		-5						
		-6						



Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF8

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 9 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:21:23

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, enk. grus, rødbrunt, kfr.	Fl	Sg
1		-1			2	LER - -	Fl	Sg
					3	SAND, fint - mellem, ringe sorteret, st. leret, enk. grus, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
2		-2			4	LER, st. sandet, enk. grus, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
					5	LER - -	Fl	Sg
3		-3			6	LER - -	Fl	Sg
					7	LER - -	Fl	Sg
4	Tør 130222	-4			8	LER - -	Fl	Sg
5		-5						
		-6						



0 10 20 30 W (%)

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF9

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 10 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:21:38

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
						MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, gruset, muldet, brunt, kfr.	Fl	Pg
					2	SAND, fint, sorteret, sv. leret, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
					3	SAND, fint, sorteret, leret, siltet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
					4	SAND, fint, sorteret, leret, enk. grus, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
					5	LER, sandet, enk. grus, laminering, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
					6	LER, st. sandet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
					7	LER - -	Fl	Sg
					8	LER - -	Fl	Sg



Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF10

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 11 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:18:37

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	Terræn Ukendt							
0		0				MULD, iflg. boreformand		
					1	LER, st. sandet, enk. grus, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
1		-1			2	LER, st. sandet, gruset, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
					3	LER, st. sandet, lamineret, gulbrunt, kfr.	Fl	Sg
2		-2			4	LER, sandet, enk. grus, lamineret, brungråt, kfr.	Fl	Sg
					5	LER, st. sandet, enk. grus, lamineret, brungråt, kfr.	Fl	Sg
3		-3			6	LER, sandet, enk. grus, lamineret, brungråt, kfr.	Fl	Sg
					7	LER - -	Fl	Sg
4		-4			8	LER - -	Fl	Sg
5		-5						
		-6						



0 10 20 30 W (%)

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF11

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 12 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GenGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:18:50



Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder
	MULD, iflg. boreformand		
1	LER, sv. sandet, st. muldet, brunt, kfr.	Fl	Pg
2	LER, st. sandet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
3	LER, sandet - st. sandet, sv. gruset, lamineret, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
4	LER, siltet, sandet, sv. gruset, lamineret, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
5	LER, siltet, sandet, sv. gruset, gulgråt, kfr.	Fl	Sg
6	LER - -	Fl	Sg
7	SAND, mellem, ringe sorteret, sv. leret, sv. gruset, grågult, kfr.	Fl/ Sm	Sg
8	LER: MORÆNELER, siltet, sandet, enk. grus, gulgråt, kfr.	Fl/ Gl	Sg/ Gc

Boremetode:
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 13G0111.01Lambæk - Skjern, transportledning. 6900 Skjern.

Boret af: JG A/S SH Dato: 2013.02.22 Bedømt af: KE DGU-Nr.: Boring: LF12

Udarb. af: KT Kontrol: KB/HH Godkendt: HH Dato: 2013.03.06 Bilag: 13 S. 1/1

JYSK GEOTEKNIK A/S

Boreprofil

GeoGIS2005 2.2.24 - JGKT - PSTGDK - 06-03-2013 15:19:02